


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Главный специалист
 М.В. Акипян

« 19 » августа 2024 г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **здание общежития**
1.2. Адрес объекта: **617700 Пермский край, село Куеда, улица Тракторная, дом 24**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1 этаж, 215,6 кв.м.**
- наличие прилегающего участка (да) **363 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1960**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023**, капитальный ремонт **не планируется**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»**
Короткое наименование: **ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614007, Пермский край, город Пермь, улица Рабоче-Крестьянская, д.2**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования и науки Пермского края**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614006 г.Пермь, ул. Куйбышева ,д.14, тел.(342)217-79-33**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте с длительным пребыванием**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: **вместимость 30 чел**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Перэнерго»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры : формы обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны организация

		альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

Размещение информации на карте доступности согласовано:

 **Л.В. Злыгостева, заведующий общежитием, (342) 259-25-23 доб.622**
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Главный специалист

 /М.В. Акинян/

«13» 08 2024 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **здание общежития**
1.2. Адрес объекта: **617700 Пермский край, село Куеда, улица Тракторная, дом 24**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, **215,6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да) **363 кв.м;**
1.4. Год постройки здания **1960**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2023, капитального: не планируется**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»**
Краткое наименование: **ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614007, Пермский край, город Пермь, улица Рабоче-Крестьянская, д.2**
1.8. Основание для пользования объектом : **оперативное управление**
1.9. Форма собственности : **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность : **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Пермского края**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614006 г.Пермь, ул. Куйбышева, д.14**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности : **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте с длительным пребыванием**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: **посещаемость 30 чел**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до Автобусной остановки **Пермэнерго**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Пермский край, с.Кузда, ул. Тракторная, д.24, общежитие ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможны- организация альтернативной формы обслуживания (площадь помещения маленькая)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не определен**

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

(Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 19 » 08 2023г.,
2. Акта обследования объекта: от « 19 » 08 2023г.


Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Главный специалист Акинина Марина Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии:

Заведующий общежитием Злыгостева Любовь Васильевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Воспитатель Ярочкина Светлана Юрьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Сотрудник по эксплуатации здания Шарафисланов Владислав Фаритиевич
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист

ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»

Акинян Марина Валерьевна / 

« 19 » 08 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание общежития
- 1.2. Адрес объекта: 617700 Пермский край, село Кусда, улица Трактовая, дом 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 215,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) 363 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитальный ремонт не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное учреждение «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»
- Короткое наименование ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614007, Пермский край, город Пермь, улица Рабоче-Крестьянская, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Пермэнерго»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	4
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,3,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7,8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **не определен**

в рамках исполнения _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры) **нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **нет**

4.4.5. другое **нет**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 2 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Члены комиссии: Председатель комиссии:

Главный специалист Акинян Марина Валерьевна



(подпись)

Члены комиссии:

Заведующий общежитием Злыгостева Любовь Васильевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель Ярочкина Светлана Юрьевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Сотрудник по эксплуатации здания Шарафисланов Владислав Фартиевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «19» 08 2024 г.

I Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участка)

адрес объекта 617700 Пермский край с. Куеда, ул. Тракторная, д. 24, общежитие

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	4	Отсутствие автоматического открывание дверей	ДЧ-В	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	Путь движения не обозначен отсутствует не скользящее покрытие	ДЧ-В	Обозначить пути движения тактильным не скользящим покрытием	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет			нет		
1.4	Пандус (наружный)	Нет			нет		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «19» 08 2024г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

адрес объекта 617700 Пермский край, с.Куеда, ул. Трастовая, д.24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет					
2.3	Дверь (входная)	есть	1	Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 сек.	К	Оборудовать входные двери закрыванием задержкой минимум 5 сек.	Технически решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
2.4	Тамбур	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**

структурно-функциональной зоны		№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДУ	1	Технически решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

адрес объекта 617700 Пермский край село Куеда улица Тракторная, д.24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут не обозначен знаками, отсутствует знаки отдыха и ожидания для МГН	К,О	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию, обозначить маршрут знаками отдыха и ожидания для МРН	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		нет	нет		
3.5	Дверь	есть	1	Дверь не закрывается с задержкой минимум 5сек	К,О		технические решения невозможны организ

							ация альтерн ативной формы обслужи вания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2,4,6	Пороги в некоторых местах выше 0,014	К.О		техниче ские решени я невозмо жны организа ция альтерн ативной формы обслужи вания
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5,6	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «19» 08 2024г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		технические решения невозможны организация альтернативной

			формы обслуживания
--	--	--	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

адрес объекта 617700 Пермский край с.Куеда, ул. Тракторная, д.24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	8	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам (помещение маленькое)	К,С,О	Привести в соответствие	Технические решения не возможны организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ванная комната	есть	7	Помещение маленькое	К,О,С	Привести в соответствие	Технические решения не возможны организация альтернативной формы обслуживания
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7,8	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов

к Акту обследования к паспорту доступности от « 19 » августа 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

адрес объекта 617700 Пермский край, с. Куеда, ул. Тракторная, д.24 (лит.И)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		нет			
6.2	Акустические средства	нет		нет			
6.3	Тактильные средства	нет		нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов

Результаты фотофиксации на объекте

рис.№1



рис.№2



рис.№3



рис.№4



рис. 5



Рис.6



Рис № 7



рис№ 8




План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании **общеджития**

расположенного по адресу **617700 Пермский край с.Куседа, ул. Тракторная, д.24.**

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания	Установить у входной двери	
1.2	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м	
1.3.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м	
1.4	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	

должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий, и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.		
---	--	--

2.2	Оборудовать здание пандусом/ привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.	П.6.2.9 СП 59.13330.2016	
3	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.		
3.3	На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016	
4	Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений		
4.1	Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м	П. 6.3. СП 59.13330.2016	

для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. В доступных кабинах (душевых, ванн) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с		
---	--	--

рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи. Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова должна быть оборудована дополнительным шнурком.		
---	--	--